



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-2445-41	FECHA:	20 de enero de 2025



Foto 1: Balcones de ventanas deterioradas



Foto 2: Puertas requieren mantenimiento



Foto 3: Muros presentan aspecto inacabado, por lo que se aplicara repello y cernido



Foto 4: Piso desgastado en aulas, pasillo y modulo de gradas




Foto 5: Muros presentan aspecto descuidado por lo que se requerira acabado en pintura posterior al repello



Foto 6: Baranda de modulo de gradas deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público