

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN PABLO LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EOUJ JN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 5-98 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-15-1995-42	FECHA:	16 DE ENERO 2025



Foto 1. Techado de lavatrastos con lámina de zinc calibre 26.



Foto 2. Instalación y sustitución de dos puertas de metal.



Foto 3. Instalación de piso de granito para servicios sanitarios.



Foto 4. Instalación de canal para bajada agua pluvial.



Foto 5. Pintada de paredes interior y exterior.



Foto 6. Sustitución y reparación de paredes de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN PABLO LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EOUM JN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 5-98 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-15-1995-42	FECHA:	14 DE MAYO 2024



Foto 7. Sustitución de servicios sanitarios y accesorios.



Foto 8. Instalación de servicio eléctrica en servicios sanitarios.



Foto 9. Instalación de un depósito de agua.




Foto 10. Instalación pilas para lavatrastos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

