

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Patzilin Abaj, Aldea Cerro de Oro.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0001-41	FECHA:	17/01/2025



Foto1: Gabinete de cocina en mal estado



Foto 2: Piso de cocina en mal estado



Foto 3: Plancha para cocina en mal estado



Foto 4: Techado en mal estado



Foto 5: Ventana deteriorada y poca iluminación y ventilación en la cocina



Foto 6: Puerta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público