

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paguacal, Aldea Cerro de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0002-42	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Se observa en el Módulo 3 en el área de techado, se muestra la necesidad de cambiar el techado de las aulas.



Foto 2: Se observa en el área de cocina el deterioro del piso, se muestra la necesidad de realizar el cambio.



Foto 3: Se observa en el área de cocina, por no tener una instalación formal de la electricidad, por tal motivo se necesita instalación de sistema eléctrico.




Foto 4: Se muestra en el área de cocina el deterioro de las planchas de cocina, se muestra la necesidad de sustituirlo y repararlo.




Foto 5: Se observa en la cocina una parte de la pared la filtración de la humedad, se muestra la necesidad de aplicar el impermeabilizante en área dañada.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público