

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzanguacal, Aldea Cerro de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0007-42	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto 1: El piso de torta de concreto deteriorada en el corredor del aula.



Foto 2: El piso de torta de concreto deteriorada dentro del aula.



Foto 3: cable eléctrico en mal estado dentro del aula.



Foto 4: Focos pequeños en mal estado del del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

