



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Cumbre, Aldea Cerro de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0008-42	FECHA:	17/01/2025



FOTO1. LÁMINA EN MAL ESTADO



FOTO. 2 ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO



FOTO 3. VENTANAS EN MAL ESTADO



FOTO 4. PUERTA Y PORTÓN DETERIORADA



FOTO 5. SANITARIOS DETERIORADA



FOTO 6. SISTEMA ELECTRICO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL MIXTA CANTÓN LA CUMBRE COMITÉ EDUCATIVO ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN LA CUMBRE DIRECCION ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Cumbre, Aldea Cerro de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0008-42	FECHA:	17/01/2025



FOTO 7. CHIMINEA Y PILA DE LA COCINA DETERIORADA



FOTO 8. CERNIDO DE PAREDES EN EL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL MIXTA
CANTÓN LA CUMBRE
COMITÉ EDUCATIVO

Firma y sello del Presidente de la OPE

ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo

