



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanjuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0039-42	FECHA:	15/01/2025



Foto 1. El lugar para guardar los utensilios de cocina, está deteriorado y con mucha humedad.



Foto 2. El lugar y las rejas donde se guardan los utensilios de cocina deteriorados y oxidados.



Foto 3. La estufa en mal estado, la llama que saca ya es mínima.



Foto 4. La pila o lavaplatos está en mal estado.



Foto 5. El cerco de block no está completo, por lo que los niños a veces se saltan para pasar a un predio particular corriendo riesgo en su salud integral.



Foto 6. Ese espacio tampoco tiene techo, por lo que las gradas de metal se terioran (oxidán) por la lluvia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público