

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0041-42	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: En esta foto imagen se ve la imagen del piso deteriorado del primer aula.



Foto 2: En esta foto se ve la imagen del piso deteriorado del segundo aula.




Foto 3: En esta foto se ve la teterioración de piso del tercer aula.



Foto 4: Tambien en esta foto se ve la teterioracion del piso del cuarto aula, por lo que si son necesarios remodelarlas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



