

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTIAGO ATITRLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO DE ORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0053-42	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: planchas en mal estado



Foto 2: gabinetes en mal estado



Foto 3: piso deteriorado



Foto 4: ventana en mal estado



Foto 5: puerta en mal estado



Foto 6: sustitucion de laminas por filtracion de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto7: falta sistema electrica



Foto 8: falta muro de contencion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público