



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL ANEXO A E.O.R.M. DE EDUCACIÓN ESPECIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Cumbre, Aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0057-42	FECHA:	17/01/2025



Foto No. 1: Entrada principal a la Escuela. Sustitución del portón actual por estado de deterioro (oxidación de la estructura).



Foto 2: Colocación de piso cerámica para cocina escolar para una adecuada preparación de alimentos.



Foto 3: Colocar barrandas a la rampa y a las gradas para mayor seguridad de los niños. Mayormente a los que presentan discapacidad física motora.



Foto 4: Cambio de puerta de la segunda entrada de la escuela. La actual esta en mal estado.



Foto 5: Techo deteriorado de la Dirección y bodega.



Foto 6: Mejorar el servicio sanitario del módulo de la cocina. Lavamanos, piso y azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

