

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panaj, Santiago Atitlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0062-42	FECHA:	15/01/2025



FOTO 1: Sustrucción de puertas en mal estado



FOTO 2: Ventanas en mal estado, sustituir por vidrios nuevos.



FOTO 3: piso de torta en mal estado. Sustituir por piso cerámico dentro de las aulas y el corredor.



FOTO 4: Colocación de bajadas de agua pluvial



FOTO 5: Pintada de pared exterior



FOTO 6: Levantado de una pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panaj, Santiago Atitlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0062-42	FECHA:	15/01/2025



foto 7. Demolicion de muro perimetral y colocacion de columna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

