

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM Los Almendros	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle y 11 avenida zona 2 Colonia Los Almendros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0015-42	FECHA:	10 de octubre del 2025




Foto1: Referencia renglón 1.1 (repello y cernido en muros).



Foto 2: Referencia renglón 1.2 (piso ceramico).




Foto 3: Sustitución de repello y cernido



Foto 4 Sustitución de balcones



Foto 5. Sustitución de balcones






Foto 6. Vista frontal del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---