

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM Los Almendros	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle y 11 avenida zona 2 Colonia Los Almendros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0015-42	FECHA:	10 de octubre del 2025




Foto1: Referencia renglón 1.1 (Repello y Cernido en Muros).



Foto 2: Referencia renglón (Repello y Piso Cerámico)




Foto 3: Sustitución de Repello y Cernido




Foto 4 Sustitución de Balcones



Foto 5. Sustitución de Balcones






Foto 6. Vista Frontal del Centro Educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QRE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

