

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM Los Almendros	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle y 11 avenida zona 2 Colonia Los Almendros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0015-42	FECHA:	10 de octubre del 2025



Foto1: Referencia renglón 1.1 (Repello y Cernido en Muros).



Foto 2: Referencia renglón (Repello y Piso Cerámico)



Foto 3: Sustitución de repello y cernido



Foto 4 Sustitución de balcones




Foto 5. Sustitución de balcones






Foto 6. Vista Frontal del Centro Educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la EODP





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

