



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-60 zona 3 Barrio San Benito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0042-43	FECHA:	28/08/2025




SUMINISTRO DE MUEBLE DE CONCRETO DE 2.00 MTS X 0.60 MTS REVESTIDO DE AZULEJO INCLUYE 3 DIVISIONES VERTICALES Y UNA DIVISION HORIZONTAL DE PLANCHA DE CONCRETO EN LOS



SUSMINISTRO DE VENTANAS + BALCONES + MALLA PARA PROTECCION DE VENTANA




SUSTITUCION DE VIGAS DE MADERA



SUMINISTRO DE ESTRUCTURA TIPO JOIST DE TUBO CUADRADO + COLUMNAS DE METAL + BASE DE CONCRETO



SUMINISTRO DE MURO DE TABLA YESO + DEMOLISION DE MURO PARA AMPLIACION DE AULAS



SUMINISTRO DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público