

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON GRANADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0053-43	FECHA:	28/08/2025




FOTO: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL POR PORTON DE METAL




FOTO 6: SUMINISTRO DE LEVANTADO DE BLOCK + TUBERIA DE PVC PARA DRENAJE + TUBERIA DE PVC PARA AGUA POTABLE



FOTO 3: SUMINISTRO DE BANQUETA DE CONCRETO



FOTO 4: SUMINISTRO DE BALCONES DE METAL




FOTO 5: SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO 6: SUMINISTRO DE BLACON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

