

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORV 'SAN BARTOLOME'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0056-43	FECHA:	5/05/2025



suministro de canal plubial de agua de pvc incluye pescantes y B.A.P. en aulas y patio



suministro de balcón de metal y puerta de metal



suministro Repello de pared Monocapa



Aplicación de pintura



suministro de sistema electrico incluye 100 ML de cable THHN #8 + 100 de cable THHN #8 + 6 focos con su flaponera y caja octagonal + 4 interruptores con sus cajas rectangulares + ducto



suministro de cubierta de lamina calibre 26 + suministro de cubierta de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

