


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0057-43	FECHA:	28/08/2025




INSTALACION DE PISO, AZULEJO, SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS




CAMBIO DE LAMINA, REPARACION DE BANQUETA, INSTALACION DE PUERTA




REPARACION DE BANQUETA



APLICACION DE PINTURA , SUSTITUCION DE LAVAMANOS



REPARACIÓN DE BANQUETA



SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MMEI

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

