



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO JAPON NACIONAL, SECTOR B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0059-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores




Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores




Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores




Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

