



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SALINAS EL TIGRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SALINAS EL TIGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0126-43	FECHA:	5/5/2025



FOTO 1: Aplicación de pintura de techo en dos aulas color gris anticorrosiva.



FOTO 2: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal de 4 hojas abatibles para División de dos aulas



FOTO 3: Sustitución de losa de patio enfrente al aula en la entrada principal incluye el concreto armado de 8cms de espeso con electromaya 9/9



FOTO 4: Suministro de cerramiento de blok a tres hiladas + maya calibre 12 de 3/4 de abertura por 1.50 de altura




FOTO 5: Aplicación de pintura en Joist de estructura de techo de dos aulas de 18.50 mts de largo anticorrosiva color azul



FOTO 6: Reparación de canales de dos aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

