

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                    |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ     | MUNICIPIO:                     | MAZATENANGO        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM LA MONTAÑITA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA MONTAÑITA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0129-43     | FECHA:                         | 28/08/2025         |



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMIC



FOTO 2 : SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



FOTO 3: SUSTITUCION DE MINGITORIO




FOTO 4: SUMINISTRO DE ESTUFA ARTESANAL



FOTO 5: SUMINISTRO DE MESA DE COCINA



FOTO 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Maribel chavez chay

Firma y sello del Presidente de la OPF



Chavez

Firma y Sello Director Centro Educativo

