


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ     | MUNICIPIO:                     | MAZATENANGO  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CANTON CHITA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON CHITA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0130-43     | FECHA:                         | 8/28/2025    |




Sustitución de sanitario+ accesorios+ piso antideslizante + azulejo en muros.



Aplicación de Repello en muro perimetral + Aplicación de Cernido en muro perimetral



Mantenimiento de portón metálico de ingreso principal



Suministro e instalación de azulejo en pared + suministro e instalación de piso cerámico antideslizante



Aplicación de pintura (incluye cepillado + aplicación de dos manos de pintura)



Suministro e instalación de canal metálico (Incluye pescantes metálicos) + Suministro e instalación de bajadas de agua pluvial de 3" de diámetro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


|                             |               |                                |              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO:                     | MAZATENANGO  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN CHITÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0130-43 | FECHA:                         | 9/23/2025    |




Suministro e instalación de piso ceramico antideslizante.




Suministro e instalación de azulejo en pared



Suministro e instalación de sanitario + Suministro e instalación de accesorios para sanitarios



Remozamiento de puertas metalicas (Incluye Lijado, cepillado, Cambio de piezas dañadas, sujeción, aplicación de pintura anticorrosiva)



Construcción de bordillo en losa



Levantado de Block de 0.14x0.19x0.39m sobre muro perimetral existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPEM

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público