

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO VIA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0053-43	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE GALERA



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO + BASE DE CONCRETO + COMPACTACION DE SELECTO



FOTO 3: TAPADERA DE POZO DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO



FOTO 5: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO



FOTO 6: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

