



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COCALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-1868-42	FECHA:	28/08/2025



Foto. 1 Sustitucion de cubierta de lamina de adbesto por lamina troquelada calibre 26 y suministro de estructura de techo, incluye levantado de block para mejorar altura.




Foto.2 Sustitucion de cubierta de lamina de adbesto por lamina troquelada calibre 26 y suministro de estructura de techo.



Foto. 3 Sustitucion de cubierta de lamina de adbesto por lamina troquelada calibre 26 y suministro de estructura de techo.




Foto. 4 Sustitucion de lamina de adbesto por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de estructura metalica




Foto. 5 Mantenimiento de puerta (lijado y pintura)



Foto 6 Mantenimiento de puerta (lijado y pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la JEPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

