

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-012335-43	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO INCLUYE ADHESIVO + SISA EN COCINA



FOTO 2: SUMINISTRO DE ESCALONES DE METAL (0.445 X 3.00 MTS) DE TUBO GALVANIZADO PARA ACCESO AL DEPOSITO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA




FOTO 3 SUSTITUCION DE PISO CERAMICO ESTILO DUELA + ADHESIVO + SISA EN AULAS



FOTO 4: SUMINISTRO DE BANQUETA DE CONCRETO + 1 HILADAS DE BLOCK FUNDIDO Y PINEADO CON HIERRO 3/8 + RELLENO DE SELECTO



FOTO 5: SUMINISTRO DE CANAL DE PVC + ACCESORIOS+ PESCACNTE+ BAJADA DE AGUA PLUVIAL 3"




FOTO 6: SUMINISTRO DE PILA DE DE CONCRETO (1.20*0.70 MTS.)+ REVESTIMIENTO DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo A. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

