

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LÍNEA B-16	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-21-0024-43	FECHA:	28/04/2025



Foto1: Sustitución de inodoros en módulo de servicios sanitarios



Foto 2: Suministro de bajada pluvial de 6'



Foto 3: Sustitución de tanque elevado de 750 lt. Por tanque elevado de 1100 lt.



Foto 4: Sustitución de estructura de techo de lámina + suministro de losa de patio



Foto 5: Suministro de gabinete de cocina + colocación de azulejo y piso cerámico



Foto 6: Sustitución de Balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

 	Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
---	---

 	Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---