



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PARROQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0101-42	FECHA:	20/08/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por estructura de soporte de metal.




FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por estructura de soporte de metal.



FOTO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por estructura de soporte de metal, Sustitución de capote de metal



FOTO 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por estructura de soporte de metal.



FOTO 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por estructura de soporte de metal.




FOTO 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por estructura de soporte de metal, Sustitución de capote de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

