SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHACALTE SIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-1862-42	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1: Suministro de lámina troquelada aluzinc calibre 26 + capote



FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

FOTO 3: Mantenimiento de estructura portante tipo joist de 16 m de largo c/joist (refuerzo, cepillado, pintado a 2 manos de pintura anticorrosiva R15 color azul)



FOTO 4: Suministro de canal de metal + bajadas de agua pluvial de 4"

FOTO 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Cantón Chacalte Sis Cuyotenango, Such.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Cantón Chacalte Sis Cuyotenango, Such.