



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MARGARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0003-42	FECHA:	20/08/2025



FOTO 1: Sustrucción de puertas por puertas de metal de 1.00 x 2.20




FOTO 2: Reparación de banqueta de concreto t: 0.10



FOTO 3: Reparación de banqueta de concreto t: 0.10




FOTO 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustrucción de estructura de soporte de metal



FOTO 5: Reparación de muro de contención (incluye aplicación de repello y mano de obra)



FOTO 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

