Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS ANIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0005-42	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de metal



FOTO 2: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

FOTO 3: Suministro de piso antideslizante en corredor

FOTO 4: Sustitución de puertas, por puertas de metal de 1.20 x 2.20

FOTO 5: Reparación de losa de patio de concreto t: 0.10

FOTO 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo Educativo
Ministerio de Educación
Caserío Las Animas
San Francisco Zapotitlán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
CASERÍO LAS ANIMAS
San Francisco Zapotitlán