

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ANIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0006-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal galvanizada 4x2 ch.16 espesor 1.52 (Incluye pintura y soldadura)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal galvanizada 4x2 ch.16 espesor 1.52 (Incluye pintura y soldadura)



Foto 5: Mejoramiento de altura de muro de block sizado en aulas para cambio de pendiente de techo




Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público