

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN EL PANORAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-03-0007-43	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: Cerramiento de muro para bodega (incluye aplicación de repello y cernido + pintura)



FOTO 2: Reparación de planchas de concreto de patio t:0.10




FOTO 3: Sustitución de piso de granito por piso cerámico



FOTO 4: Sustitución de piso de granito por piso cerámico




FOTO 5: Suministro de ventanas pvc



FOTO 6: Sustitución de piso de granito por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--