



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD LICENCIADO ARGUETA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LICENCIADO ARGUETA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0008-43	FECHA:	20/08/2025



FOTO 1: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



FOTO 2: Sustitución de piso cerámico




FOTO 3: Sustitución de piso cerámico




FOTO 4: Suministro de losa de patio t: 0.10, Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



FOTO 5: Suministro de losa de patio t: 0.10




FOTO 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

America Rus

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

