



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM LOTIFICACION EL PANORAMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION EL PANORAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-03-0010-43	FECHA:	28/08/2025




FOTO 1: Cerramiento de muro en corredor



FOTO 2: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



FOTO 3: Mantenimiento de puertas de metal de 1.00 x 2.20 + sustitución de chapas de metal



FOTO 4: Sustitución de accesorios en inodoros (contra llave, manguera de abasto, tanque y tapadera de inodoro)



FOTO 5: Suministro de balcones de metal



FOTO 6: Aplicación de repello + cernido en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Flordy MARIA ZACCA

Firma y sello del



Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

