

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA "SAN FRANCISCO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0012-46	FECHA:	26/05/2025



Foto1: Sustitución de estructura de metal y colocación de cielo falso de duropord




Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana por pvc




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de planca de concreto de patio




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OCE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

