



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0013-45	FECHA:	8/28/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, mantenimiento de estructura



Foto 2: Sustitución de puerta de metal (incluye resanado y tallado de vano de puerta), sustitución de piso de concreto por cerámico



Foto 3: Suministro de estructura de soporte y cubierta de lámina para protección de portón de ingreso principal




Foto 4: Suministro de gabinete de concreto



Foto 5: Suministro de balcón de metal para protección de muros perimetrales, incluye la fundición de soleras de concreto talladas



Foto 6: Suministro de repello y cernido y suministro de losa de concreto tipo banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Josefina Ed. 1003
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sam M. 10
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

