

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0144-43	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: Reparación de estructura de techo en area de servicios multiple y pasillo de aulas



Foto 2: Suministro de canales y bajadas de agua pluvial




Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal existentes en aulas



Foto 4: Reparación de muro de media altura + malla galvanizada de 1 1/2 plg



Foto 5: Reparación de losa de patio



Foto 6: Aplicación de repello en paredes de muro de aulas interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

