



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MARGARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-2691-43	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: Suministro de lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Suministro de canal de metal + soporte pescante de metal + bajadas de agua pluvial 3"



FOTO 3: Suministro de estructura portante de metal




FOTO 4: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



FOTO 5: Suministro de losa de patio t: 0.10



FOTO 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

