



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CANTON EL PROGRESO SECTOR RIO LINDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL PROGRESO SECTOR RIO LINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0003-42	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Limpieza de canal de agua pluvial



Foto 2: Sustitución de pila por pila de concreto




Foto 3: Sustitución de piso por piso cerámico



Foto 4: Sustitución de cableado eléctrico + ducto eléctrico + accesorios



Foto 5: Impermeabilización en pared posterior de cocina y aula



Foto 6: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

