



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL PROGRESO SECTOR RIO LINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0007-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Suministro de azulejo



Foto 2: Suministr de rampa de acceso



Foto 3: Mantenimiento de fosa séptica



Foto 4: Sustitución de estructura + techo de lámina + sustitución de inodoros




Foto 5: Mantenimiento de losa



Foto 6: Sustitución de piso por piso cerámico en módulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nirma Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

