



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CANTÓN LAS FLORES - LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0008-43	FECHA:	10/10/2025



Sustitución de ventanas tipo balcón por ventanas PVC corredizas con sus respectivos balcones de hierro.




Sustitución de ventanas tipo balcón por ventanas PVC corredizas con su respectivo balcón de hierro.




Sustitución de piso de granito por piso cerámico de porcelanato.



Colocación de piso cerámico de porcelanato, en anexo de cocina.



Colocación de cielo falso en 6 aulas.



Sustitución de ventana metálica por ventana de PVC con su respectivo balcón de hierro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello de la Dirección Educativa Pública

