

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CANTÓN LAS FLORES- LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0008-43	FECHA:	10/10/2025



Sustitución de ventanas tipo balancin por ventanas PVC corredizas con sus respectivos balcones de hierro.



Sustitución de ventanas tipo balancin por ventanas PVC corredizas con su respectivo balcón de hierro.




Sustitución de piso de granito por piso cerámico de porcelanato.



Colocación de piso cerámico de porcelanato, en anexo de cocina.



Colocación de cielo falso en 6 aulas.



Sustitución de ventana metálica por ventana de PVC con su respectivo balcón de hierro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo de 5 hojas.

Firma y sello del Presidente, de la
Escuela Oficial Rural Mixta
CANTÓN LAS FLORES
LA LIBERTAD
SUCHITEPEQUEZ



Firma y Sello Director Centro Educativo Público