

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL JARDÍN ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0009-45	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Aplicación de pintura en muros exteriores



Foto 3: Sustrucción de inodoro




Foto 4: Reparación de muro perimetral, con tubo galvanizado de Ø 2" y malla galvanizada 2" x 2" altura 3.00 metros + aplicación de pintura anticorrosiva R15



Foto 5: Aplicación de pintura en muros exteriores de aulas



Foto 6: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

