

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0153-42	FECHA:	06/03/2025



Sustitución de piso por piso cerámico



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Aplicación de pintura en paredes exteriores e interiores + suministro de malla galvanizada + tubo galvanizado de 2"



Sustitución de cableado de sistema eléctrico de iluminación



Mantenimiento de lavamanos (cambio de cifón y accesorios)



Sustitución de capote de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

