Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AV. 2-44 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-1875-42	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1 : SUMINISTRO DE CANAL DE CONCRETO ARMADO

FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTEDE TECHO



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL POR PUERTA DE METAL

FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO Y NIVELACIÓN DE LOSA DE PATIO

FOTO 6 : SUSTITUCIÓN DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CONSEJO EDUCATIVO CASERÍO EL JARDÍN SAN BERNARDINO, SUCH.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DIRECCIÓN CANTÓN EL JARDÍN San Bernardino, Such.

Firma y Sello Director Centro Educativo