

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AV. 2-44 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-1875-42	FECHA:	23/12/2025



FOTO 1 : SUMINISTRO DE CANAL DE CONCRETO ARMADO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL POR PUERTA DE METAL




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO Y NIVELACIÓN DE LOSA DE PATIO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público