



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JUAN LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0006-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de dos manos de pintura)




Foto 2: Sustitución de piso líquido por piso cerámico en módulo de aulas



Foto 3: Sustitución de piso líquido por piso cerámico en módulo de aulas



Foto 4: Sustitución de puerta de metal (1.96x0.87)



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de dos manos de pintura)



Foto 6: Suministro de ventana pvc blanco de vidrio de 5 mm de 1.65 x 1.00

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público