



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Labor San Sebastián La Cuchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor San Sebastián La Cuchilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0007-43	FECHA:	5/05/2025




FOTO 1: Sustrucción de Ventanas de Madera por metal de 1.66 x 1.40



FOTO 2: Demolición de muro bajo



FOTO 3: Sustrucción de Inodoros + accesorios




FOTO 4: Sustrucción de sistema eléctrico de iluminación y fuerza




FOTO 5: Sustrucción de accesorios depósito de agua + suministro de techado de lámina aluzinc calibre 26 + estructura portante de metal



FOTO 6: Suministro de piso de concreto en área de escenario t: 0.20

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

