

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLOI
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINAL DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0008-43	FECHA:	27/02/2025



Foto 1: Sustrucción de portón de por portón corredizo de estructura metálica



Foto 2: Sustrucción de portón de por portón corredizo de estructura metálica



Foto 3: Sustrucción de losa de patio de concreto de 3" de espesor



Foto 4: Sustrucción de losa de patio de concreto de 3" de espesor



Foto 5: Sustrucción de torre de concreto en mal estado por Torre de Estructura Metálica de 3 metros de altura, Sustrucción de depósito de polietileno de 1.700 litros y Suministro de bomba sumergible de 1 HP



Foto 6: Sustrucción de torre de concreto en mal estado por Torre de Estructura Metálica de 3 metros de altura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

ARELIS cruz

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

