



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO NUEVO SANTIAGO COBRICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SANTIAGO CABRICAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0011-43	FECHA:	5/05/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO



FOTO 4: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA





FOTO 5: CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo

